

Half Facepiece Respirator Assembly

5000 Series, Dual Cartridge, Organic Vapor/P95, Disposable

User Instructions for 3M™ Organic Vapor Respirator, P95 Assembly 51P71/52P71/53P71

Important: Keep these User Instructions for reference.

Ensemble respirateur à demi-masque

De série 5000 jetable à cartouches jumelées contre les vapeurs

organiques avec filtre P95

Directives d'utilisation pour l'ensemble respirateur contre les vapeurs organiques, avec filtre P95

51P71/52P71/53P71 3M™

Important : Conservez ces directives à titre de référence.

Ensamble de respirador de pieza facial de media cara

Serie 5000, Cartucho dual, Vapores orgánicos/P95, Desechable

Instrucciones de uso para el Conjunto de respirador para vapores orgánicos 3M™, P95

Ensamble 51P71/52P71/53P71

Importante: Conserve estas Instrucciones de Uso para referencia futura.

Conjunto Respirador Semi-facial

Série 5000, Cartucho Duplo, Vapores Orgânicos/P95, Descartável

Instruções de Uso para o Respirador de Vapores Orgânicos da 3M™, P95 Conjunto

51P71/52P71/53P71

Importante: Guarde estas Instruções de Uso para referência.

98-0060-0084-2/2

34-8705-7211-1

GENERAL SAFETY INFORMATION

Intended Use

The 3M™ 5000 Series Half Facepiece Respirators are NIOSH approved and designed to help provide respiratory protection against certain airborne contaminants when used in accordance with all use instructions and limitations and applicable safety and health regulations.

This product contains no components made from natural rubber latex.

WARNING

This respirator helps protect against certain airborne contaminants. Misuse may result in sickness or death. For proper use, see supervisor, or User Instructions, or call 3M in U.S.A., 1-800-243-4630. In Canada, call Technical Service at 1-800-267-4414.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA SÉCURITÉ

Usage prévu

Les respirateurs à masque complet 3M™ de série 5000 sont homologués par le NIOSH et sont conçus pour fournir une protection contre certains contaminants en suspension dans l'air lorsqu'on les utilise conformément aux directives et restrictions d'utilisation et aux règlements sur la santé et la sécurité en vigueur.

Ce produit ne contient aucun composant en latex de caoutchouc naturel.

MISE EN GARDE

Ce respirateur protège contre certains contaminants en suspension dans l'air. Une mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort. Pour tout renseignement sur l'utilisation adéquate de ce produit, consulter son superviseur, lire les directives d'utilisation ou communiquer, au Canada avec le Service technique de 3M au 1 800 267-4414.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Uso previsto

Los Respiradores de pieza facial de media cara 3M™ Serie 5000 están aprobados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) por sus siglas en inglés y están diseñados para ayudar a proporcionar una protección respiratoria contra determinados contaminantes suspendidos en el aire, cuando se utiliza de acuerdo con todas las instrucciones y las limitaciones de uso además de la seguridad y las normas de salud aplicables.

Este producto no contiene componentes de látex de caucho natural.

ADVERTENCIA

Este respirador ayuda a proteger contra ciertos contaminantes suspendidos en el aire. El uso incorrecto puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte. Para un uso correcto consulte con su supervisor, lea las Instrucciones de uso o llame gratis al Servicio Técnico de la División OH&ES de 3M México al 01-800-712-0646.

INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Uso pretendido

Os Respiradores de Peça Semi-facial da Série 5000 da 3M™ são aprovados pelos padrões NIOSH e desenvolvidos para auxiliar a fornecer proteção respiratória contra certos contaminantes suspensos no ar quando utilizados de acordo com todas as instruções e limitações de uso e regulamentações de segurança e saúde aplicáveis.

Este produto não contém componentes feitos de látex de borracha natural.

ADVERTÊNCIA

Este respirador ajuda na proteção contra certos contaminantes suspensos no ar. O uso inadequado pode resultar em enfermidades ou morte. Para o uso adequado, consulte o supervisor, as Instruções de Uso ou ligue para a 3M Brasil 0800 0550705.

3M Occupational Health and Environmental Safety Division

3M Center, Building 0235-02-W-70

St. Paul, MN 55144-1000

3M Occupational Health and Environmental Safety Division

3M Canada Company

P.O. Box 5757 London, Ontario N6A 4T1

Division des produits d'hygiène industrielle et de sécurité environnementale de 3M Compagnie 3M Canada C.P. 5757

London (Ontario) N6A 4T1

Printed in U.S.A.

3M is a trademark of 3M Company, used under license in Canada.

© 2012 3M Company. All rights reserved.

Imprimé aux É.-U.

3M est une marque de commerce de la Compagnie 3M,

utilisée sous licence au Canada.

© 3M, 2012. Tous droits réservés.

Impreso en EUA

3M es una marca comercial de 3M Company, usada bajo licencia en Canadá.

© 2012 3M Company. Todos los derechos reservados.

Impreso nos EUA

3M é uma marca registrada da 3M Company, usada sob licença no Canadá.

© 3M 2012. Todos los Derechos Reservados.

USE INSTRUCTIONS AND LIMITATIONS

3M™ 5000 Series Respirators are manufactured as integral assemblies and the chemical cartridges are not replaceable. Do not use if the cartridges have been removed.

Failure to follow User Instructions may result in sickness or death.

Important

Before use, wearer must read and understand these User Instructions. Keep these User Instructions for reference.

Use For

Respiratory protection from certain organic vapors according to NIOSH approvals, OSHA standards, in Canada CSA standard Z94.4-93 requirements, other applicable regulations and 3M instructions. When 3M™ 5P71 (07194) P95 Particulate Filters are attached, use for solid and liquid aerosols including oils, such as metal fumes produced from welding, brazing, cutting and other operations involving heating of metals; paint spray; pesticides.

Do Not Use For

Concentrations of contaminants which are immediately dangerous to life or health, are unknown or when concentrations exceed 10 times the permissible exposure limit (PEL) or according to specific OSHA standards or applicable government regulations, whichever is lower. Asbestos. Sandblasting.

Use Instructions

1. Failure to follow all instructions and limitations on the use of this respirator and/or failure to wear this respirator during all times of exposure can reduce respirator effectiveness and **may result in sickness or death.**

2. Before occupational use of this respirator, a written respiratory protection program must be implemented meeting all the requirements of OSHA 29 CFR 1910.134 such as training, medical evaluation, and fit testing and applicable OSHA substance specific standards. In Canada, CSA standard Z94.4-93 requirements must be met.

3. The airborne contaminants which can be dangerous to your health include those that you may not be able to see or smell.

4. Leave the contaminated area immediately and contact supervisor if you smell or taste contaminants or if dizziness, irritation, or other distress occurs.

5. Store the respirator away from contaminated areas when not in use.

6. Dispose of used product in accordance with applicable regulations.

Use Limitations

1. This respirator does not supply oxygen. Do not use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen.

2. Do not use when concentrations of contaminants are immediately dangerous to life or health, are unknown or when concentration exceed 10 times the permissible exposure limit (PEL) or according to specific OSHA standards or applicable government regulations, whichever is lower.

3. Do not alter, abuse or misuse this respirator. Do not clean using destructive methods such as vacuum, wash, compressed air, etc.

4. Do not use with beards or other facial hair or other conditions that prevent a good seal between the face and the faceseal of the respirator.

Time Use Limitation

1. If respirator becomes damaged, soiled, or breathing becomes difficult, leave the contaminated area immediately and dispose of the respirator.

2. Replace respirator in accordance with an established change schedule or earlier if smell, taste or irritation from contaminants is detected. If used in environments containing only oil aerosols, dispose of filters after 40 hours of use or 30 days, whichever is first.

NIOSH Cautions and Limitations

The following restrictions may apply. See NIOSH approval label.

A—Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.

B—Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.

C—Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.

H—Follow established cartridge and canister change schedules or observe ESLI to ensure that cartridge and canisters are replaced before breakthrough occurs.

J—Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.

K—The Occupational Safety and Health Administration regulations require gas-proof goggles to be worn with this respirator when used against formaldehyde.

L—Follow the manufacturer's *User's Instructions* for changing cartridges, canister and/or filters.

M—All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.

N—Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.

O—Refer to *User's Instructions*, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.

P—NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.

Respirator Assembly Selection and Approvals

Before using these products, the user must read the specific use, use limitations and warning information in the *User Instructions* and product packaging. For questions visit www.3M.com/PPESafety, or call OH&ESD Technical Service at 1-800-243-4630. In Canada, call Technical Service at 1-800-267-4414. Do not exceed maximum use concentrations established by local regulatory agencies. For NIOSH approval, refer to approval label.

Cleaning and Storage Instructions

1. Clean facepiece after each use (excluding filters and cartridges), with 3M™ 504 Respirator Wipes (or equivalent).

2. Air dry in a non-contaminated atmosphere.

3. Respirator components should be inspected prior to each use. A respirator with any damaged or deteriorated components should be discarded.

4. The cleaned respirator should be stored in the bag, away from contaminated areas when not in use.

Service Life of Respirator Assemblies

3M™ 5000 Series Respirators should be used before the expiration date on respirator packaging. The useful service life of these respirators will depend upon the activity of the wearer (breathing rate), specific type, volatility and concentration of contaminants and environmental conditions such as humidity, pressure, and temperature. Respirators must be replaced in accordance with an established change schedule, or replace earlier if smell, taste or irritation from the contaminant is detected.

Caution

Failure to properly dispose of spent respirators contaminated by hazardous materials can result in environmental harm. Handling, transportation and disposal of spent cartridges, filters, or respirators must comply with all applicable federal, state, and local laws and regulations.

FITTING INSTRUCTIONS

Must be followed each time respirator is worn.

Filter Assembly Instructions

1. Place the 3M™ 5P71 (07194) Filter into the 3M™ 501 (07054) Filter Retainer so the printed side of the filter faces the cartridge. Diagram 1.

2. Press the 501 (07054) filter retainer onto the cartridge. It should lock securely to the cartridge. The 5P71 (07194) filter **must** completely cover the face of the cartridge. Diagram 2.

3. To replace the 5P71 (07194) filter, remove the 501 (07054) filter retainer by lifting on the tab as shown. Diagram 3.

NOTE: Use of the 501 (07054) filter retainer may aid respirator wearer in conducting a negative pressure user seal check.

FITTING INSTRUCTIONS

Must be followed each time respirator is worn.

Donning Respirator

1. Place the respirator over the mouth and nose, then pull the head harness over the crown of the head. Diagram 4.

2. Take the bottom straps in both hands, place them in back of the neck, and hook them together. Diagram 5.

3. Position the facepiece low on the bridge of your nose for optimal visibility and the best possible fit. Diagram 6.

4. Adjust top straps first, then the lower neck straps by pulling on the ends. DO NOT pull too tight! (Strap tension may be decreased by pushing out on back side of buckles).

5. Perform a positive pressure and/or negative pressure user seal check. The positive pressure method is recommended. (See instructions below)

Durée maximale d'utilisation

1. Quitter immédiatement la zone contaminée et remplacer le respirateur s'il est endommagé, encrasssé ou si la respiration devient difficile.

2. Remplacer le respirateur conformément aux durées maximales d'utilisation ou plus tôt si l'on détecte une odeur ou un goût de contaminant, ou si une irritation se manifeste. Mettre les filtres au rebut après 40 heures ou 30 jours d'utilisation, selon la première éventualité, s'ils sont

INSTRUÇÕES DE USO E LIMITAÇÕES
Os Respiradores 3M™ Serie 5000 se fabricam como conjuntos integrais e os cartuchos para produtos químicos não são reemplazáveis. No utilice el respirador si no cuenta con los cartuchos. **No seguir las instrucciones puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**

Importante
Antes de usar el respirador, el usuario debe leer y entender estas *Instruções de Uso*. Conserva estas *Instruções de Uso* para referencia futura.

Usar para

Proteção respiratória contra certos vapores orgânicos presentes no ar, de acordo com as aprovações do NIOSH, a normas de OSHA, a os requisitos da norma CSA Z94.4-93 em Canadá, e a outros regulamentos aplicáveis e instruções de 3M. Quando os Filtros contra partículas 3M™ 5P71 (07194) P95 estão colocados, use o equipo para aerosóis líquidos, sólidos e aceites, como humos de metais produzido por soldadura, corte e outras operações que involvem o aquecimento de metais; pintura; spray; pesticidas.

No usar para

Las concentraciones de contaminantes inmediatamente peligrosas para la vida o la salud sean desconocidas o cuando excedan 10 veces el límite de exposición permitido (PEL) o de acuerdo con las normas de OSHA o las regulaciones gubernamentales correspondientes, lo que sea menor. Asbestos. Sandblasteo.

Instruções de uso

1. No cumplir con las instrucciones y limitaciones de uso de este respirador y/o no usar el respirador durante la exposición puede reducir la eficacia del mismo y **causar enfermedad o incluso la muerte**.

2. Antes del uso ocupacional de este respirador, se debe implantar un programa escrito de protección respiratoria que cumpla con los requisitos de OSHA 29 CFR 1910.134, como evaluación médica, capacitación, pruebas de ajuste, y las normas de OSHA correspondientes.

3. Los contaminantes suspendidos en el aire que pueden ser peligrosos para la salud incluyen aquellos que no puede ver ni oler.

4. Salga inmediatamente del área contaminada y contacte a su supervisor si percibe por el olfato o gusto los contaminantes, o si siente mareos, irritación u otro malestar.

5. Almacene el respirador en un lugar apartado de las áreas contaminadas cuando no lo use.

6. Deseche el producto usado de acuerdo con todas las regulaciones correspondientes.

LIMITAÇÕES DE USO

1. Este respirador no suministra oxigênio. No lo use en atmosferas que contengen menos del 19.5% de oxigênio.

2. No use cuando las concentraciones de los contaminantes sea inmediatamente peligrosa para la vida o la salud, cuando las concentraciones sean desconocidas o excedan 10 veces el límite de exposición permitido (PEL) o de acuerdo con las normas de OSHA o las regulaciones gubernamentales correspondientes, lo que sea menor.

3. No modifique ni maltrate o use incorrectamente este respirador. No lo limpie con métodos destructivos, como aspirado, lavado, aire comprimido, etc.

4. No use con barba u otro velo facial u otras condiciones que eviten el buen sellado entre la cara y el respirador.

LIMITAÇÕES DE TIEMPO DE USO

1. Si el respirador se daña, se ensucia o se dificulta la respiración, abandone de inmediato el área contaminada y desecheo.

2. Reemplace el respirador de acuerdo con un calendario establecido de reemplazo antes, si se detecta algún olor, sabor o irritación proveniente de los contaminantes. Si los usa en ambientes donde sólo hay neblinas de aceite, deseche los filtros después de 40 horas de uso, o después de 30 días de haber empezado a usarlos, lo que ocurrá primero.

Precauciones y limitaciones del NIOSH


Las siguientes restricciones pueden aplicar. Consulte la etiqueta de Aprobación de NIOSH.

A- No usar en atmósferas que contengan menos del 19.5% de oxigeno.


B- No usar en atmósferas que representen un peligro inmediato para la vida o la salud.

C- No exceder las concentraciones máximas de uso establecidas por las normas regulatorias.


H- Siga los programas de cambio establecidos para el cartucho y cárter e observe el Indicador de fin de vida útil (ESL) para asegurarse que los cartuchos y canisters sean reemplazados antes de su saturación.




1.




2.




3.




4.




5.



6.



7.



8.

J- No usar ni mantener adequadamente este producto **puede provocar lesiones o incluso la muerte**.

K- Los reglamentos de la OSHA requieren el uso de gafas a prueba de gas con el respirador cuando se utiliza contra formaldehído.

L- Siga las *Instruções de Uso* del fabricante para cambiar los cartuchos, el cárter y/o los filtros.

M- Todos los respiradores aprobados deben ser seleccionados, ajustados, usados y mantenedos de acuerdo con las normas de la Administración de Seguridad y Salud en Minas (MSHA) por sus siglas en inglés), OSHA y otros reglamentos correspondientes.

N- Nunca sustituya, modifique, adicione, o omita piezas. Sólo utilice las partes de repuesto exactas en la configuración especificada por el fabricante.

O- Consulte las *Instruções de uso* y/o los manuales de mantenimiento para obtener información del uso y mantenimiento de estos respiradores.

P- El NIOSH no evalúa los respiradores para su uso como mascarillas quirúrgicas.

Respirator Assembly Selection and Approvals

Antes de utilizar estos productos, el usuario debe leer el uso específico, las limitaciones de uso y la información de advertencia contenidos en las *Instruções de uso* y el empaque del producto. Para mayores informes visite el sitio www.3M.com/PPESafety, o llame gratis al Servicio Técnico en EUA al 1-800-243-4630. En México llame al 01-800-712-0646, o contacte a 3M en su país. No exceda las concentraciones máximas de uso establecidas por los organismos de regulación locales. Para conocer la aprobación de NIOSH, remítase a la etiqueta de aprobación.

Instruções de limpeza e armazenamento

1. Limpie la pieza facial (excluyendo filtros y cartuchos), con Paños para Respiradores 3M™ 504 (o equivalente).

2. Deje secar al aire en una atmósfera no contaminada.

3. Los componentes del respirador se deben inspeccionar antes de cada uso. Un respirador con componentes dañados o deteriorados debe ser desecharo.

4. El respirador limpio puede guardarse en su bolsa, apartado de las áreas contaminadas, cuando no se use.

Vida útil dos Respiradores

Los Respiradores 3M™ Serie 5000 deben utilizarse antes de la fecha de caducidad localizada en el empaque. La vida útil de estos cartuchos dependerá de la actividad del usuario (frecuencia respiratoria), el tipo específico, la volatilidade e concentração dos contaminantes, e condições ambientais como a humedad, presión e temperatura. Debe reemplazar los respiradores de acuerdo con un programa establecido de cambio, o reemplazarlos antes si detecta los contaminantes por el olfato, sabor o si tiene alguna irritación.

PRUEBA DE AJUSTE

La prueba de ajuste cuantitativa (QNFT) puede realizarce con un Ensamble de respirador para prueba de ajuste 3M™ Serie 6000.

PRUEBAS DE AJUSTE CUALITATIVAS

La prueba de ajuste qualitativa (QNFT) puede realizarce con un Ensamble de respirador para prueba de ajuste 3M™ Serie 6000.

PRECAUÇÃO

No descharar correctamente los respiradores contaminados com materiais perigosos puede ocasionar un dano ambiental. El manejo, el transporte y la eliminación de los cartuchos, filtros o respiradores usados debe cumplir con todas las leyes y regulaciones locales, estatais e federais que sean aplicáveis.

INSTRUÇÕES DE AJUSTE

Debe seguir estas instrucciones cada vez que use el respirador.

Instruções para ensamble del filtro

1. Coloque el Filtro 3M™ 5P71 (07194) en el Soporte de filtro 3M™ 501 (07054) de manera que el lado impreso quede apuntando hacia el cartucho. Diagrama 1.

2. Ponga el Soporte de filtro 501 (07054) en el cartucho haciendo presión. Debe quedar bien asegurado en el cartucho. El filtro 5P71 (07194) **debe cubrir completamente la cara del cartucho.** Diagrama 2.

3. Para reemplazar el filtro 5P71 (07194), retire el soporte de filtro 501 (07054) levantándolo de la lengüeta, tal como se muestra. Diagrama 3.

NOTA: El uso del soporte de filtro 501 (07054) puede ayudar al usuario del respirador a efectuar una prueba de sellado de presión negativa.

INSTRUÇÕES DE AJUSTE

Debe seguir estas instrucciones cada vez que use el respirador.

Colocación del respirador

1. Coloque el respirador cubriendo la boca y la nariz, luego pase las correas del arnés sobre la cabeza hacia atrás. Diagrama 4.

2. Sujete las correas inferiores con ambas manos y enganchelas por detrás de su cuello. Diagrama 5.

3. El respirador debe quedar en una posición baja sobre su nariz para lograr una óptima visibilidad, con el mejor ajuste posible. Diagrama 6.

4. Ajuste las dos correas superiores primero, luego las

correas que pasan por el cuello, tirando de ambos extremos. ¡NO las apriete demasiado! (La tensión de las correas puede reducirse empujando hacia afuera por detrás de las hebillas).

5. Haga una prueba de ajuste con presión positiva o negativa. Se recomienda el método con presión positiva. (Vea las instruccões abajo)

INSTRUÇÕES PARA PRUEBAS DE SELLADO DEL USUARIO DE PRESIÓN NEGATIVA Y POSITIVA

• No use este respirador sobre barba, vello facial o alguna otra condición que impida el contacto directo entre la cara y el borde del respirador.

Prueba de sellado con presión positiva

Coloque la palma de la mano sobre la cubierta de la válvula de exhalación y exhale suavemente; consulte el Diagrama 7. Si la pieza facial se hincha o padece levemente y no se sienten fugas entre la cara y la pieza facial, el ajuste es correcto. Si detecta fugas de aire, vuelva a colocarse el respirador sobre la cara y/o realijke la tensión de las correas elásticas para eliminar las fugas. Repita los pasos anteriores. **Si no puede lograr un buen ajuste, no entre al área contaminada. Consulte a su supervisor.**

Nota: Antes de asignar cualquier respirador para el uso en un área contaminada, se debe efectuar una verificación de ajuste cualitativa o cuantitativa según la norma de la OSHA 1910.134 o la norma CSA Z94.4.

PRUEBA DE AJUSTE

Los Respiradores 3M™ Serie 5000 deben utilizarse antes de la fecha de caducidad localizada en el empaque. La vida útil de estos cartuchos dependerá de la actividad del usuario (frecuencia respiratoria), el tipo específico, la volatilidade e concentração dos contaminantes, e condições ambientais como a humedad, presión e temperatura. Debe reemplazar los respiradores de acuerdo con un programa establecido de cambio, o reemplazarlos antes si detecta los contaminantes por el olfato, sabor o si tiene alguna irritación.

PRUEBA DE AJUSTE CUANTITATIVA

La prueba de ajuste cuantitativa (QNFT) puede realizarce con un Ensamble de respirador para prueba de ajuste 3M™ Serie 6000.

PRUEBAS DE AJUSTE CUALITATIVAS

La prueba de ajuste qualitativa (QNFT) puede realizarce con un Ensamble de respirador para prueba de ajuste 3M™ Serie 6000.

PRECAUÇÃO

No descharar correctamente los respiradores contaminados com materiais perigosos puede ocasionar um dano ambiental. El manejo, el transporte y la eliminación de los cartuchos, filtros o respiradores usados debe cumplir con todas las leyes y regulaciones locales, estatais e federais que sean aplicáveis.

INSTRUÇÕES DE AJUSTE

Devem ser seguidas toda vez que o respirador for usado.

Instruções de montagem do filtro

1. Coloque el Filtro 5P71 (07194) 3M™ 501 (07054) dentro do Filtro 501 (07054) 3M™ retentor, de modo que o lado Impresso do fique voltado para o cartucho. Diagrama 1.

2. Aperte o retentor de filtro 501 (07054) por sobre o cartucho. Ele deverá ficar seguramente encaixado no cartucho. O filtro 5P71 (07194) **deverá cobrir por completo a superfície do cartucho.** Diagrama 2.

3. Os contaminantes transportados pelo ar que podem ser perigosos para a sua saúde incluem aqueles que você pode não ser capaz de ver ou cheirar.

4. Abandone a área contaminada imediatamente e consulte seu supervisor se ocorrer tontura, irritação, ou outro incômodo.

5. Quando não estiver em uso, armazene filtros e respirador em local distante de áreas contaminadas, ou outro incômodo.

INSTRUÇÕES DE AJUSTE

Devem ser seguidas toda vez que o respirador for usado.

Colocação do Respirador

1. Coloque o respirador cobrindo a boca e o nariz, depois puxe o suporte por cima da cabeça. Diagrama 4.

2. Tome as tiras inferiores com ambas as mãos, coloque-as na parte posterior do pescoço e encaixe uma na outra. Diagrama 5.

3. Coloque a peça facial sobre o nariz, posicionando-a o mais baixo possível, para melhor visibilidade e melhor ajuste. Diagrama 6.

4. Ajuste os tirantes superiores primeiramente, depois os tirantes inferiores atrás do pescoço, puxando-os pelas extremidades. NÃO aperte demais! (A tensão no tirante pode ser diminuída empurrando as presilhas para fora).

5. Execute um teste de verificação de ajuste facial